

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-511748
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
506.603km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,320 mm 幅：2,290 mm 高：2,320 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
記録簿 有 (H28/10～H30/10)

タイヤ残量			
単位：mm			
4	4		
	4	5	
6	5	6	6
3	4	5	3
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	—	—	
素材：スチール	備考： スベアータイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F153722	平成27年10月
【備考】 ジョロダ－レ－ル4列。ラッシングレ－ル3段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結	東プレ	XV92L0E-U/U	平成27年10月
【備考】 -30℃設定。(1hで +21℃ → -5℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ