

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年6月	QDG-SS1EKAA	トラクタ	SS1EKA-10574
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
641,947km	520PS/382KW	A/T プロシフト 16速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	液晶バックライト不灯	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	エンジン左前付近より漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	ギヤボックスオイル 漏れ有り。
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア抜け	◎		電装関係			異音	◎	
クラッチ	◎		電装関係			オイル漏れ	○	キャリア取付面 にじみ程度。
異音	◎		電装関係			デフロック	◎	
オイル漏れ	◎		電装関係					
リターダ	◎	流体式	電装関係					

特記事項 ドライブレコーダー付き。
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	2			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
-	-			-	-		
0	0	2	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		11	-	スベア		11R22.5 16PR	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	U-22-A 「D527284」	平成25年
【備考】 第五輪荷重22000kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ