

| 車両情報      |             |               |      |              |               |
|-----------|-------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状   | 車台番号         |               |
| 日野        | 平成27年2月     | QDG-SS1EKDA   | トラクタ | SS1EKD-10338 |               |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ | ボディ内寸        |               |
| 373,637km | 520PS/382KW | A/T プロシフト 16速 | エア―  | 長：mm<br>高：mm | 幅：mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |     |
|-------|----|-----|
| 点検項目  | 結果 | 状態  |
| ギア鳴き  | ◎  |     |
| ギア抜け  | ◎  |     |
| クラッチ  | ／  |     |
| 異音    | ◎  |     |
| オイル漏れ | ◎  |     |
| リターダ  | ◎  | 流体式 |

| 電装関係              |    |       |
|-------------------|----|-------|
| 点検項目              | 結果 | 状態    |
| エアコン              | △  | 風が出ない |
| スターター             | ◎  |       |
| オルタネーター           | ◎  |       |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |       |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |       |
| 坂道発進装置            | ／  |       |
| 異常ランプ             | ◎  |       |
| オーディオ             | ◎  |       |
| バックカメラ            | ／  |       |
| 電格ミラー             | ◎  |       |
| ETC               | ◎  | 標準    |
| タコグラフ             | ◎  | アナログ  |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | ／  | 鉄板 |

| キャビン      |    |             |
|-----------|----|-------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態          |
| シート       | ○  | 擦れ          |
| ヘッドライト    | ◎  | H I D       |
| ウィンカー     | ◎  |             |
| ワイパー      | ◎  |             |
| ミラー       | ◎  |             |
| 走行関係      |    |             |
| 点検項目      | 結果 | 状態          |
| リーフサス     | ◎  |             |
| エアサス      | ／  |             |
| パワーステアリング | ◎  |             |
| ハンドル      | ◎  |             |
| 燃料タンク     | ◎  | アルミ<br>390ℓ |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |





特記事項 ドライブレコーダー付き。PTO付き。※右側サイドガード、左側バッテリーカバー無し。  
記録簿 有（H28/2、H30/3）

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
|       | ○ | ○ |   |
|       | ― | ― |   |
| ○     | ○ | ○ | ○ |
| ○     | ○ | ○ | ○ |
| スベア   |   | ○ | ― |

| タイヤサイズ  |   |     |   |
|---------|---|-----|---|
|         | ― | ―   |   |
|         | ― | ―   |   |
| ―       | ― | ―   | ― |
| ―       | ― | ―   | ― |
| スベア     |   | ―   | ― |
| 素材：スチール |   | 備考： |   |

| 上物仕様             |      |                      |       |
|------------------|------|----------------------|-------|
| 上物名              | メーカー | 型式「製造番号」             | 年式    |
| カブラー             | ソーシン | U-22-A<br>「EZ-28614」 | 平成27年 |
| 【備考】 対応荷重22000kg |      |                      |       |
|                  |      |                      |       |
| 【備考】             |      |                      |       |
|                  |      |                      |       |
| 【備考】             |      |                      |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |