

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成19年3月	BDG-FD8JLWA	クレーン付平	FD8JLW-12807
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462,397km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,580 mm 幅: 2,380 mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 スラストベアリング。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	○	作動しない
異常ランプ	○	ABSランプ点灯。
オーディオ	○	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 編鋼板。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、 タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	後: 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	ジャックル摩耗
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L ステー曲がり。
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項  
記録簿 ( )





タイヤ残量			
単位: mm			
11	11		
—	—		
8	8	5	2
—	—	—	—
スベア	2	—	

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スベア		225/90R17.5	—

素材: スチール    備考: 右リヤ外タイヤ側面キズ有り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		平成19年
【備考】アオリ無し、スタンション2ヶ所(固定)、鳥居裏面収納。			
クレーン/クレーン	タダノ	ZR304「ES3537」	平成19年
【備考】4段ブーム、フックイン。※ラジコン送信機無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----