

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成19年3月	BDG-FD8JLWA	クレーン付平	FD8JLW-12807
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462,397km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,580 mm 幅：2,380 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない	▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	ABSランプ点灯。			
マフラー	◎		オーディオ	○				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
▼ ミッション			▼ 上物仕様			▼ デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 縞鋼板。	リーフサス	○	シャックル摩耗
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	○	異音 スラストベアリング。				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L ステー曲がり。
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
8	8	5	2	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		2	—	スベア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：右リヤ外タイヤ側面キズ有り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		平成19年
【備考】アオリ無し、スタンション2ヶ所(固定)、鳥居裏面収納。			
クレーン／クレーン	タダノ	ZR304 「ES3537」	平成19年
【備考】4段ブーム、フックイン。※ラジコン送信機無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----