

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成26年6月 | TKG-FEB50 | 幌ウィング | FEB50-530919 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 143,081km | 150PS/110KW | A/T デュオニック | パキューム | 長: 4,350 mm 幅: 1,740 mm 高: 2,110 mm 門高: 1,900 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹き返し | ◎ | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | / | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 有 (H26.10~R2.5)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 1 | 2 | | |
| - | - | | |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| - | - | - | - |
| スペア | | 8 | - |

| タイヤサイズ | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 205/75R16 | 205/75R16 | |
| | - | - | |
| | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| | - | - | - |
| | スペア | | 205/75R16 |
| 素材: スチール | 備考: | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|------|----------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 幌ウィング | メイダイ | 2A-59722 | 平成26年6月 |
| 【備考】 前立および門高、柱曲がり有。 天井幌亀裂雨漏れ有。 後部幌、テープ補修有。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ