

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成19年8月	PJ-FY50JY	クレーン付平	FY50JY-540159		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
674.818km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 7,280 mm	幅: 2,300 mm	
				高: 1,130 mm	門高:	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎ ロッカーカバー 滲み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ (運転席)	◎		
パワーウィンドウ (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎	ナビ付き ハードディスク欠品。	
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	◎	アナログ	
上物仕様			
点検項目	結果	状態	
床材質	/	ステンレス	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフ物入蓋欠品。エンジンサイドカバー腐食穴有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	3	0	
	—	—	
1	2	0	3
3	0	3	2
スベア		1	10

タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア		<u>275/80R22.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ。フロント、リヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】荷台ステンレス。床ヘコミ有。水抜き穴前後2対。前立て、リヤ膨らみ（曲がり）有。リヤ煽り溶接止め（開閉不可）。			
クレーン/クレーン	ヒアブ	144E-3 CLX 「14407607」	平成19年
【備考】4段ブーム。2.90 t。大型電磁リフティングマグネット付。ドラムグリップ付。油圧シリンダー滲み。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------