

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年3月	LKG-CYL77A	アルミ平	CYL77A-7000654
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
964,476km	380PS/KW	セミア/T スムーサー	エアー	長：9,630 mm 幅：2,400 mm 高：900 mm 門高：420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、フロアマット破れ※令和元年7月・826249km時エンジンリビルト品交換。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	2	4		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
5	6	4	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T50555」	平成23年3月
【備考】床フック12対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】