

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500096
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
128,723km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット	エアー	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○ ワイパーゴム切れ	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎ 2.0				
			タコグラフ	◎ アナログ				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/ アルミキーストン。		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 コーナリングアシスト、アイドリングストップ付き。※フロントパネルビス穴。

記録簿 有 (R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
6	5	7	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
6	6	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア							
0				—	—	—	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8378-2「B170769」	平成29年10月
【備考】ジョロダー4列、ラッシング2段、天井結露防止シート、LED庫内灯2列、エアリブ、水抜き穴3ヶ所、左サイドドア観音開き。※上物年式違い、後方結露防止シート浮き。			
冷凍機（サブエンジン（スタンバイ付））	菱重	TU100SA-CNF「799100860BL」	平成29年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】