

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	QPG-FR1EZEG	冷凍バン	FR1EZE-10105
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,054.572km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,430 mm 幅：2,260 mm 高：2,330 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	△	電源入らない。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストン。	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない。 ペダルがたい。				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 ドライブレコーダー付き。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	12			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	7	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	3	3	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				275/80R22.5	—		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPH 7277 「B150011」	平成27年1月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯6個、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き、水抜き穴3ヶ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNA 「497100618BL」	平成27年
【備考】 -35℃設定。※冷凍機フレーム錆有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】