

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年4月	KQG-FW1EXBG	冷凍バン	FW1EXB-14821
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
827,441km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,370 mm 幅:2,290 mm 高:2,210 mm 門高:2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。ドア灰皿フタ左右欠品。*尿素不具合リセットにて症状再現せず。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
1	1			265/70R19.5	265/70R19.5		
4	3	5	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
1	1	0	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア				スペア	—	—	
素材: スチール				備考: スペアータイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E0830」	平成25年
【備考】断熱リヤ85mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯6ケ。水抜き穴前方2ケ。門口内左下補修跡有。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNA	平成25年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +20℃ → -10℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------