

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年5月	KQG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7006420
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
705,592km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,500 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項	キャビン汚れ サイドガードカバー欠損 リヤバンパーカバー欠損
記録簿	無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
0	1		
ー	ー		
0	1	0	0
1	2	2	0
スペア		7	ー

タイヤサイズ			
275/80R22.5		275/80R22.5	
ー		ー	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	ー
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL「W9DE282」	平成27年
【備考】 ラッシング2段 庫内灯4ヶ 引出しフック9対 渡し板			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ