

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年5月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7006420
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
705,592km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,500 mm 門高: 2,420 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内汚れ サイドガードカバー欠損 リヤバンパーカバー欠損
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	1			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	1	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	2	2	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
		7	—	スベア		275/80R22.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DKL [W9DE282]	平成27年
【備考】 ラッシング2段 庫内灯4ヶ 引出しフック9対 渡し板			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ