

| 車両情報      |             |                |      |                         |
|-----------|-------------|----------------|------|-------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式             | 形状   | 車台番号                    |
| UDトラックス   | 平成28年2月     | QPG-GK5XAB     | トラクタ | JNCMM90A5GU002312       |
| 走行        | 馬力          | シフト            | ブレーキ | ボディ内寸                   |
| 425,930km | 410PS/302KW | A/T エスコット 1 2速 | エア－  | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |             | 電装関係     |    |                 | キャビン   |    |           |
|-------|----|-------------|----------|----|-----------------|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態          | 点検項目     | 結果 | 状態              | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |             | エアコン     | ◎  |                 | シート    | ○  | へたり、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |             | スターター    | ◎  |                 | ヘッドライト | ◎  | HID       |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー 滲み。 | オルタネーター  | ◎  |                 | ウinker | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |             | P/W（運転席） | ◎  |                 | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |             | P/W（助手席） | ◎  |                 | ミラー    | ◎  |           |
| 燃料漏れ  | ◎  |             | 坂道発進装置   | ◎  | ヒルスタートアシスト      |        |    |           |
| 排気    | ◎  |             | 異常ランプ    | ◎  |                 |        |    |           |
| マフラー  | ◎  |             | オーディオ    | ◎  |                 |        |    |           |
| ターボ   | ◎  |             |          |    |                 |        |    |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |             | バックカメラ   | ○  | モニターのみ。作動確認出来ず。 |        |    |           |
|       |    |             | 電格ミラー    | ◎  |                 |        |    |           |
|       |    |             | ETC      | ／  |                 |        |    |           |
|       |    |             | タコグラフ    | ／  |                 |        |    |           |
| ミッション |    |             | 上物仕様     |    |                 | デフ     |    |           |
| 点検項目  | 結果 | 状態          | 点検項目     | 結果 | 状態              | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ギア鳴き  | ◎  |             | 床材質      | ／  |                 | 異音     | ◎  |           |
| ギア抜け  | ◎  |             |          |    |                 | オイル漏れ  | ◎  |           |
| クラッチ  |    |             |          |    |                 | デフロック  | ／  |           |
| 異音    | ◎  |             |          |    |                 |        |    |           |
| オイル漏れ | ◎  |             |          |    |                 |        |    |           |
| リターダ  | ／  |             |          |    |                 |        |    |           |





特記事項 キャビン汚れ傷。インパネポケット欠品。ドア灰皿左右欠品。タコグラフ欠品。

記録簿 無（）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 6       | 6 |   |   | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 6       | 6 | 6 | 6 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   |   |   | 4           | —           |             |             |
|         |   |   |   | 295/80R22.5 | —           |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                         |      |                           |       |
|------------------------------|------|---------------------------|-------|
| 上物名                          | メーカー | 型式「製造番号」                  | 年式    |
| カブラー                         | ヨコシヤ | JSK37CY0240<br>「HP-1300C」 | 平成27年 |
| 【備考】 第5輪荷重11500Kg。踊場アルミ綿板張り。 |      |                           |       |
|                              |      |                           |       |
| 【備考】                         |      |                           |       |
|                              |      |                           |       |
| 【備考】                         |      |                           |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】