

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年10月	TKG-FEA80	ドライバン	FEA80-530193
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
303,532km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,760 mm 幅：1,770 mm 高：1,820 mm 門高：1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	




特記事項 キャブ内汚れ傷。フロント左アブソーバーオイル滲み。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	4	3	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		6	—	スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D7510」	平成26年
【備考】 ジョロダーレール4列。ラッシンググレール1段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左右スライド式サイド扉。観音扉3枚式。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】