

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成14年3月	KK-FD1JKEA	クレーン付平	FD1JKE-10306	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
488,447km	205PS/151KW	M/T 6速	エア-	長:5,120 高:390	mm 幅:2,140 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道昇進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	ギヤボックスオイル 滲み。
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※H30/10月：421.503km時、T/M載せ替え。キャブ内汚れ傷。左ドアストッパー外れ取付ボルト折れ込み。フロント左コーナーカ
ー割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm

8	7		
—	—		
2	2	2	2
—	—	—	—
スベア		2	—





タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車	O20817	平成14年
【備考】床鉄板張。床板2重張り、床板、横ネタ補修有。煽り左右ローブ穴5対。作業灯2ケ。リヤ煽りロック摩耗。			
クレーン／クレーン	ユニック	URV373 「F105616」	平成14年2月
【備考】3段ブーム。2.93 t。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------