

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成15年6月	KL-MS86MS	観光バス	MS86MS-20045		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
401,811km	430PS/316KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	ロッカーカバー 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	／	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	TV,DVD,おかけ付（作動 確認済）。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ		
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス ニーリング付。
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 室内汚れ、傷。ボデー各部看板消し塗装。
記録簿 無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
7	8		
－	－		
8	4	4	6
－	－	－	－
スベア			
	2	－	

タイヤサイズ			
	12R22.5	12R22.5	
	－	－	
12R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5
－	－	－	－
スベア		12R22.5	－
素材：スチール		備考：スベアータイヤPR違い。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	三菱自動車バス製造	31-7202	平成15年5月
【備考】62人乗り（補助席11席、ガイド席1席）。モケットリクライニングシート。前側吊り下げモニター。折りたたみ式自動ドア。貫通トランク（扉2対）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ