

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成15年9月	KK-FK71HJ	クレーン付平	FK71HJ-765690
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,778km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,530 mm 幅: 2,130 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
▼ ミッション			ETC			ハンドル		
点検項目	結果	状態	◎	標準	○	擦れ	▼ デフ	
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		▼ 上物仕様			点検項目		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		床材質	/	木材、鉄板 腐食有。	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		▼ デフ			デフロック	/	
リターダ	/		点検項目			結果	状態	

特記事項 キャブ内汚れ傷。左ドアバイザー欠品。\*R1/9/12、190454Km時、クラッチオーバーホール済。  
記録簿 有 (H17/5~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/90R17.5	225/90R17.5		
-	-			-	-		
7	7	6	7	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		8	-	スペア		225/90R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】床鉄板張り。煽り左右ロープ穴5対。右前裏床板腐食割れ、横ネタ腐食割れ有。			
クレーン/クレーン	タダノ	411-023-10110 「FP5278」	平成15年9月
【備考】6段ブーム。2.9t。フックイン。ラジコン付。前後アウトリガー。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			