

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年4月	QKG-CD5ZA	冷凍バン	CD5ZA-30932	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
623,916km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：9,300 mm 高：2,280 mm	幅：2,270 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	排出ガス浄化装置ウォーニング			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	




特記事項 矢崎製温度計付。
看板消し跡有り。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		14	—	スペア		275/80R22.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LA140128	平成27年3月
【備考】 ラッシング2段。ジョロダーレール4列。I型キーストン。水抜き穴4ケ。庫内灯両サイドLED。天井結露防止シート。リアドア4枚扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CVD	平成27年3月
【備考】 2エバー。-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】