

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年4月	QKG-CD5ZA	冷凍バン	CD5ZA-30934
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
348,768km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：9,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,280 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

持記事項 看板消し跡有り。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	8	8	
	—	—	
9	8	7	8
8	9	8	8
スベア	14	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	275/80R22.5	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LA150129	平成27年3月

【備考】ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、ジョロダー4列、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所

冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CND	平成27年3月
--------------------	----	--------------	---------

【備考】


--	--	--	--

【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有


サビ




外装キズ
割れ



外装キズ



外装キズ



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----