

| 車両情報      |             |           |      |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                                            |
| UDトラックス   | 平成27年4月     | QKG-CD5ZA | 冷凍バン | CD5ZA-30934                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 348,768km | 380PS/279KW | A/T エスコット | エア－  | 長：9,310 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,280 mm 門高：2,100 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----|----------|----|--------------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |              | シート    | ○  | へたり               |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |              | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |              | 走行関係   |    |                   |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |              | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |              | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー          | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |              | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準           | ハンドル   | ◎  |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | /  |              | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |              | デフ     |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | /  |    | 床材質      | /  | アルミ<br>キーストン | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |    |          |    |              | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |              | デフロック  | /  |                   |
| リターダ  | ◎  |    |          |    |              |        |    |                   |



特記事項 看板消し跡有り。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 8       | 8 |   |   | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 9       | 8 | 7 | 8 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 8       | 9 | 8 | 8 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スベア     |   |   |   | 14          | —           |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                  |       |              |         |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|
| 上物名                                                   | メーカー  | 型式「製造番号」     | 年式      |
| 冷凍バン                                                  | アルナ矢野 | LA150129     | 平成27年3月 |
| 【備考】 ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、ジョロダー4列、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所 |       |              |         |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）／-35℃設定、2エバ                         | 菱重    | TU100SAM-CND | 平成27年3月 |
| 【備考】                                                  |       |              |         |
|                                                       |       |              |         |
| 【備考】                                                  |       |              |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|