

車 両 情 報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成24年5月	SKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7034106		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
461,673km	210PS/154KW	M/T 6速		エア-	長:6,180 mm 高:2,160 mm	幅:2,330 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リタダ	△	○
リタダ	△	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	○ 左ドアレンズ傷。
ワイパー	◎
ミラー	○ キャップ 左右欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (H24/8～R3/2)





タイヤ残量

				単位
	4	0		
	—	—		
2	1	2	3	
—	—	—	—	
スベア		1	—	

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMGO「E5E1667」	平成24年
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成24年
【備考】 -30℃設定（ 1hで +28℃ → +1.2℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ