

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年5月	SKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7034106	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
461.673km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,180 mm 高: 2,160 mm	幅: 2,830 mm 門高: 2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
ワイパー	◎	
ミラー	○	ギャップ 左右欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (H24/8~R3/2)

タイヤ残量

単位: mm





4	0		
—	—		
2	1	2	3
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—

	スペア	<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMGO 「E5E1667」	平成24年
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成24年
【備考】 -30℃設定（ 1hで +28℃ → +1.2℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------