

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年1月	KK-MJ23HE	送迎バス	MJ23HE-21043
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
402,239km	225PS/165KW	M/T 5速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	シールドビーム
オイル漏れ	○	左後部オイルにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	/		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	△	冷却水ライン エアコンプレッサー 冷却パイプ水漏れ。	P/W(助手席)	/		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 130L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 室内汚れ、キズ。シフトレバーブーツ切れ。デジタル時計。看板文字消し塗装あり。
記録簿 有 (H18/1~R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	2			-	-		
-	-			-	-		
3	4	2	1	-	-		
-	-	-	-	-	-		
スペア	-	-		スペア	-	-	

素材: スチール 備考: 225/70R19.5。スペア無。左前タイヤスタットレス。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
バスボデー	三菱ふそうバス製造	32-1295	平成15年12月
【備考】 47人乗り(座席18席モケットシート)。前・中扉2枚折れ戸式自動ドア。室内灯2個(後方不灯)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ