

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成24年11月	QKG-FR1EXBG	アルミウイング	FR1EXB-13076
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
708,653km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト	エア－	長：9,660 mm 幅：2,390 mm 高：2,430 mm 門高：2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量調整不良	シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ラジエター アッパータンクにじみ 跡	パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	プロシフト点検	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	流体式						

特記事項

記録簿 ☐

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
1	3	5	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	4	2	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				—	—	275/80R22.5	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXL-	平成24年11月
【備考】エア－ジョロダー4列、ラッシング2段、引出しフック10対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----