

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年11月	QKG-FR1EXBG	アルミウィング	FR1EXB-13076	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
708.653km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト	エア-	長:9,660 mm 高:2,430 mm	幅:2,390 mm 門高:2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	ラジエーター アッパータンクにじみ 跡
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
フュー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	流体式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量調整不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H25/10~R2/10)

タイヤ残量





単位: mm

	4	4	
	—	—	
1	3	5	6
2	4	2	3
スベア		—	1

タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
.....			
スペア		—	<u>275/80R22.5</u>
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXL-LJAADJ 「2KX6859」	平成24年11月
【備考】エアージャロダー4列、ラッシング2段、引出しフック10対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------