

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年4月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500284
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
380,197km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,380 mm 幅：2,280 mm 高：2,340 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ 総縮エアサス	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎ 2.0		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ		燃料タンク	◎ アルミ 400L 400L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	／		床材質	／ アルミ キーストン		オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項 ドライブレコーダー、コーナリングアシスト付き。
記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
9	9	—	—	—	—	—	—
10	10	10	10	—	—	—	—
7	8	8	8	スベア	295/80R22.5	—	—
スベア	11	—		素材：アルミ 備考：3軸目及びスベア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-3 「B190216」	令和 1年3月
【備考】左サイド観音ドア、ショロダ－4列、ラッシングレール2段、エアリブ、水抜き穴3カ所、リヤドア観音開き、LED庫内灯2列フェリーフック2対。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNF 「9991001758L」	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ