

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年4月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH+101377	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
235,037km	410PS/302KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア－	長：9,410 mm 高：2,320 mm	幅：2,270 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

特記事項	ドライブレコーダー付き。
記録簿	無 ○





タイヤ残量			
単位：mm			
	6	7	
	—	—	
6	4	5	5
5	5	5	5
	スペア	12	—

素材：アルミ 備考：

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
	スペア	295/80R22.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9177-5 「B200196」	令和 2年4月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯LED2列、左サイドドア観音開き、水抜き穴3ヶ所、フェリーフック2対。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】 -35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】