

| 車両情報      |             |             |            |                 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状         | 車台番号            |
| いすゞ       | 平成29年4月     | KQG-EXD52BD | トラクタ       | EXD52BD-7001142 |
| 走行        | 馬力          | シフト         |            | ブレーキ            |
| 335,185km | 520PS/382KW | セミA/T       | スムーサー 1 2速 | エアー             |
|           |             | ボディ内寸       |            |                 |
|           |             | 長：mm        | 幅：mm       | mm              |
|           |             | 高：mm        | 門高：mm      | mm              |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |             |
|-------|----|--------------------|----------|----|------|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |                    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | へたり         |
| オイル混入 | ◎  |                    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D       |
| オイル漏れ | ◎  |                    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水混入   | ◎  |                    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |             |
| 水漏れ   | ○  | ラジエター<br>アッパータンク漏れ | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ◎  |                    | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |             |
| 排気    | ◎  |                    | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   |    |             |
| マフラー  | ◎  |                    | オーディオ    | ◎  |      | 結果     | 状態 |             |
| ターボ   | ◎  |                    | バックカメラ   | ／  | 映らない | リーフサス  | ◎  |             |
| 冷却水吹返 | ◎  |                    | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス      |
| ミッション |    |                    | ETC      | ◎  | 標準   | パワステ   | ◎  |             |
|       |    |                    | タコグラフ    | ／  |      | ハンドル   | ○  | 擦れ          |
|       |    |                    | 上物仕様     |    |      | 燃料タンク  | ◎  | アルミ<br>400L |
|       |    |                    | 点検項目     | 結果 | 状態   | デフ     |    |             |
|       |    |                    | 床材質      | ／  |      | 点検項目   |    |             |
| ギア鳴き  | ◎  |                    |          |    |      | 結果     | 状態 |             |
| ギア抜け  | ◎  |                    |          |    |      | 異音     | ◎  |             |
| クラッチ  | ◎  |                    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |                    |          |    |      | デフロック  | ◎  |             |
| オイル漏れ | ◎  |                    |          |    |      |        |    |             |
| リターダ  | ／  |                    |          |    |      |        |    |             |





特記事項 PTO付、ダンプ用油圧装置付き

記録簿 有 (H29/8～R3/3)

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
| 2     | 3 |   |   | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |             |             |
| —     | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 2     | 2 | 2 | 2 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア   |   | — | — | スペア         |             | —           | —           |
|       |   |   |   | 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

| 上物仕様                |      |                            |       |
|---------------------|------|----------------------------|-------|
| 上物名                 | メーカー | 型式「製造番号」                   | 年式    |
| カブラー                | ヨコシャ | HP-1300 C<br>「JSK37CY0240」 | 平成28年 |
| 【備考】 第五輪荷重：11,200kg |      |                            |       |
|                     |      |                            |       |
| 【備考】                |      |                            |       |
|                     |      |                            |       |
| 【備考】                |      |                            |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】