
∃付:RO4. 12	2/06	<b>()</b> n7 e1	sone 車両:	チェッ	ック	シート	管块	里番号	: 07	7330	<del>6</del> 9
				車両	情:	報					
車名  初年度登録		型式			形状	車台番号					
いすぶ		平成23年8月	BKG-NKR85AD			ダンプ		NK	R85-7019092		
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸			
101,009km		150PS/110KW	M/T 6速			バキューム	長: 3,020 高: 370			n 幅:1,59 n 門高:37	
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △:	要修理 /	:装備無	<b>乗し</b>	※あくまでも	当社判	断基準によ	るもので	です	
▼ エンジン ■ 電装関係 ▼ キャビン											
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	点	検項目	結果	4	犬態
異音 オイル混入	© ©		エアコン スターター	© ©			シー	<b>-</b>	0	へたり 、 ビニール:	汚れ カバー破れ
オイル漏れ	0	•••••	オルタネーター	0	•••••			ドライト	0	ハロゲン	
水混入	©		P/W (運転席)	0	開閉	持キィ音	ウィ	ンカー		左前レン	ズ傷有り
水漏れ	0	•••••	P/W(助手席)	0	•••••	••••••	ワイ	パー	0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0			ミラ	_	0		
排気	0		異常ランプ	0			_		+ :	8 177	
マフラー	0		オーディオ	0				+ <del>+</del>	走行队		TV 등년
ターボ	0		バックカメラ	/			_		結果	1	犬態
冷却水吹返	0		電格ミラー	/				フサス	0		
<b>r</b>	ミッシ	ョン	ETC	/			エア				
点検項目	結果	<b>状態</b>	タコグラフ	/			パワ		0	#© 40	
ギア鳴き	0		•	上物仕	様		ハン	ドル		擦れ	
ギア抜け	© ©	•••••	点検項目	結果		状態	燃料	タンク	0	スチール 75L	
クラッチ	©	•••••	床材質	/	鉄板			•••••	<b>:</b> :: <i>≕</i> ¬	<u> </u>	•••••
<b></b>	©	•••••					<b>₽</b> 	検項目	デフ <b>結果</b>		犬態
オイル漏れ	0	•••••					_		_	1	八心
リターダ /							異音		0		
								ル漏れ	(O)		•••••
							ナノ	ロック			•••••
特記事項リ	コール末	実施有り。									
1500事块 7	ャブ内汚	えがもり。 れ ルーフパネル錆・/	ヘコミ有り								
記録簿 有	(R2/6)	)									
	7 / 4-5					D /1-1	± ∠ →				
<u> </u>	タイヤタ	<b>基重</b> 単位∶mm	<u>*</u>			タイヤち	ノイス	•			
5		5			2	05/75R16	20	5/75R16	_		
_	-	$\exists$						_	_		
5 5			205/75R	16_	2	05/75R16	20	5/75R16		205/75	R16_
	= =					_		_	_		
スペア 5 - スペア 205/75R16 -											
			素材:スチー	ル	備を	<b>5</b> :					

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
ダンプ	新明和工業	DR 2-0110SY 「S 2063324Y」	平成23年				
【備考】コボレーンシート破れ、テープ補修 ボデー床面凹み							
【備考】							
【備考】							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	/]/	点傷有				



**庫内** キズ

割れ

**庫内** へこみ

**床** 汚れ

**庫内** 穴あき

**外装** キズ

**外装** へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡