

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年6月	TKG-FEB80	冷凍バン	FEB80-530309
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,121km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,330 mm 幅：1,890 mm 高：1,870 mm 門高：1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャビン汚れ傷。
記録簿	有 (H26/9～R2/12)

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
—	—		
10	10	13	13
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	SA140129	平成26年4月
【備考】断熱リヤ85mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。リヤ保冷カーテン。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +25℃ → -7℃ 確認）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474NL 「S50308156」	平成26年3月
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅1895mm、有効長1095mm、有効幅1810mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ