

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年7月	TKG-XZU655M	冷凍バン	XZU655-0004047
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
69,075km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長：4,240 mm 幅：1,640 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャビン汚れ傷。
記録簿	有 (H27/10～R2/10)

タイヤ残量			
単位：mm			
9	9		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
205/70R16		205/70R16	
—		—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スベア		205/70R16	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F152384	平成27年6月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉（保冷カーテン付）。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P	平成27年6月
【備考】-30℃設定（ 1hで +24℃ → -12℃ 確認）。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ