

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年6月	QKG-FU54VZ	アルミウイング	FU54VZ-532154
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
455,995km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,610 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,490 mm 門高: 2,400 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン オイルクーラー付近 み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス スーパードライブ付。
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							




特記事項 キャブ内汚れ傷。導風板着板レンズ欠品。スベアキー無し。

記録簿 有 (H27/5~R2/5、R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
9	11	11	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	10	10	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	2	3		スベア	295/80R22.5	275/80R22.5	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL FW8DV966J	平成27年3月
【備考】 ラッシングレール2段、引出し床フック9対、庫内灯4個。※上物年式違い、庫内天井ビス外れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----