

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年8月	PJ-FP54JDR	トラクタ	FP54JD-542036
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,179,548km	420PS/309KW	セミア/T イノマツ 7速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	○	異音 ベルト鳴き	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D、左割れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：左割れ 左前割れ欠品
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	△	有	電格ミラー	○				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 400L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
12	12	13	13	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「1625473480」	平成18年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】						【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ