

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年1月	PA-FK71R	クレーン付平	FK71R-700145
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
223,580km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,940 mm 幅: 2,120 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。センタコンソール蓋外れ。キャブルーフ凹み有り。

※H24/01月：走行106.734km時クラッチOH済

記録簿 有 (H18/6~R2/12)

タイヤ残量





単位: mm

	12	12	
	—	—	
11	12	12	12
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ		
【備考】中間柱付編り。編りロープ穴4対。			
クレーン／クレーン	タダノ	310-140-10321 「ES0457」	平成17年12月
【備考】最大荷重2.93 t。6段ブーム。フックイン。リヤアウトリガー付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------