

| 車両情報     |             |             |       |              |                 |
|----------|-------------|-------------|-------|--------------|-----------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号         |                 |
| 日野       | 平成27年1月     | TKG-FC9JGAP | 高所作業車 | FC9JGA-11014 |                 |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸        |                 |
| 37,742km | 190PS/140KW | M/T 6速      | エア－   | 長：<br>高：     | mm 幅：<br>mm 門高： |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |        | キャビン   |    |             |
|-------|----|----|----------|----|--------|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |        | シート    | ○  | へたり         |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |        |        |    | ビニールカバー破れ   |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |        | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン        |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |        | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |        | ワイパー   | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |        | ミラー    | ○  | カバー外れ       |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |        | 走行関係   |    |             |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ○  | アンテナ欠損 |        |    |             |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |        |        |    |             |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |        |        |    |             |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準     | 点検項目   |    |             |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |        | 結果     | 状態 |             |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |        | リーフサス  | ◎  |             |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |        | エアサス   | ／  |             |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |        | パワステ   | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |    |          |    |        | ハンドル   | ○  | 擦れ          |
| オイル漏れ | ◎  |    | 点検項目     |    |        | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>70L |
| リターダ  | ／  |    | 結果       | 状態 |        | デフ     |    |             |
|       |    |    | 床材質      | ／  |        | 点検項目   |    |             |
|       |    |    |          |    |        | 結果     | 状態 |             |
|       |    |    |          |    |        | 異音     | ◎  |             |
|       |    |    |          |    |        | オイル漏れ  | ◎  |             |
|       |    |    |          |    |        | デフロック  | ／  |             |

特記事項

記録簿    ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
|       | 6 | 6 |   | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 |             |             |
|       | — | — |   | —           | —           |             |             |
| 5     | 6 | 7 | 5 | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 | 235/70R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア   |   |   |   | 8           | —           | 235/70R17.5 | —           |
|       |   |   |   | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

上物仕様



| 上物名   | メーカー | 型式「製造番号」          | 年式      |
|-------|------|-------------------|---------|
| 高所作業車 | アイチ  | SK27A<br>「755015」 | 平成27年1月 |

【備考】 積載荷重：200kg    作業床高さ：27m

【備考】

【備考】

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボディ内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|