

| 車 両 情 報   |             |             |       |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                       |                             |
| 日野        | 平成27年5月     | TKG-XZU640M | ドライバン | XZU640-0004219             |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 227,970km | 150PS/110KW | M/T 5速      | パキューム | 長: 3,930 mm<br>高: 1,930 mm | 幅: 1,740 mm<br>門高: 1,870 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | ◎  | 標準  |
| タコグラフ     | /  |     |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 木材 |

| キャビン   |    |                  |
|--------|----|------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態               |
| シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン             |
| ウィンカー  | ◎  |                  |
| ワイパー   | ◎  |                  |
| ミラー    | ◎  |                  |
| 走行関係   |    |                  |
| 点検項目   | 結果 | 状態               |
| リーフサス  | ◎  |                  |
| エアサス   | /  |                  |
| パワステ   | ◎  |                  |
| ハンドル   | ○  | 擦れ               |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L     |
| デフ     |    |                  |
| 点検項目   | 結果 | 状態               |
| 異音     | ◎  |                  |
| オイル漏れ  | ◎  |                  |
| デフロック  | /  |                  |

特記事項 キャブ内汚れ、キス。左ドア灰皿割れ。  
記録簿 有 (H29/5~R2/11)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 5 | 4 |   |
|     | — | — |   |
| 5   | 5 | 3 | 2 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 8 | — |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 205/85R16 | 205/85R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | 205/85R16 | —         |
| 素材：スチール   |           | 備考：       |           |

| 上物仕様                                                                        |         |                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| 上物名                                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式    |
| ドライバン                                                                       | 日本フルハーフ | DLK<br>「T2D8635」              | 平成27年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2個。90度ストッパー付き。                                            |         |                               |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                                | 極東開発工業  | CG1001C-3MRA2<br>「15T048550N」 | 平成27年 |
| 【備考】PG寸法：全長1345mm全幅1700mm（有効長1075mm有効幅1620mm）最大荷重1000kg。ラジコン付。3枚折。庫内リモコン欠品。 |         |                               |       |
|                                                                             |         |                               |       |
| 【備考】※ボデー各部看板消し塗装。                                                           |         |                               |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|