

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年4月	QKG-CD5ZA	冷凍バン	CD5ZA-30934-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
408,932km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：9,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,290 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキ－2本、ボデーキ－1本、燃料キ－4本、スマートキ－1本 2/7車載済(西垣)

記録簿 有 (R3/7～R4/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
9	9	10	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	3	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				12	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LA150129	平成27年3月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシングレール2段、2エバ、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯左右LED、水抜き穴3カ所、Rドア観音折りたたみ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA Multi	平成27年
【備考】 -35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】