

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年5月	QKG-GK6XAD	トラクタ	JNCMN21A5GU006783
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
401,653km	450PS/331KW	A/T エスコット H/L 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	○	作動未確認	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





**特記事項** キャブ内汚れ場。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。スベアタイヤ欠品。  
 ※R2年2月、32000Km時、ディーラーにてクラッチオーバーホール済。  
**記録簿** 有 (H28/8・12、H30/10~R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	10			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
5	4	4	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—

素材: アルミ 備考: スタッドレスタイヤ。F、Rタイヤプライス違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CY0240 「HP-13000」	平成27年
【備考】 キャパシティー13000Kg。第五輪荷重11500Kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ