

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成22年12月	LKG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7000610	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
654,741km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速		エア-	長:1,195 mm 幅:249 mm 高:379 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ付近水漏れ跡有り。	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	スイッチ破損。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							
リターダ	/							

特記事項

記録簿 有 (H23/12~R2/11)

タイヤ残量

単位：mm

3

3

7

8

スベア

3

2

6

7

7

3

2

6

7

7

3

2

6

7

7

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア

スベア





スベア

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「10W10107」	平成22年12月
【備考】 引出しフック9対、ラッシング2段、庫内灯4カ所。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----