

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年12月	LKG-FU55VZ	冷凍バン	FU55VZ-500188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
938,912km	420PS/309KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,350 mm 幅：2,280 mm 高：2,290 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン左側にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス スーパードライブ付。
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ キーストン。	異音	◎	
クラッチ	／					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							