

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年9月	TKG-XZU600X	高所作業車	XZU600-0010617	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
20,286km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
シート	◎	破れ、擦れ、汚れ 助手席破れ有。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。
記録簿 有 (H28/5～R3/4)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	7		
	—	—		
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-80-3-30841 「HH5256」	平成27年8月
【備考】バスケット最大地上高8m。バスケット積載荷重200kg又は2名。ブーム3段。後方格納式。電源取入口プラグ（AC100V（10A））。バスケット部電源取出口コンセント（AC100V（10A））。バスケット部作業灯。アワメーター157.5h。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ