

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年9月	TKG-XZU600X	高所作業車	XZU600-0007568		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
104,532km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。バッテリーケース腐食要交換。

記録簿 有 (H27/8~R2/11)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7		
	—	—		
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-80-3-30841 「HH5231」	平成26年9月
【備考】バスケット最大地上高8m。バスケット積載荷重200kg又は2名。ブーム3段。後方格納式。電源取出口プラグ（AC100V（10A））。バスケット部電源取出口コンセント（AC100V（10A））。バスケット部作業灯。左物入扉鍵不良。アワメーター833.4h。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------