管理番号: 033235

## UJ 車輌チェックシート

Tourism MAL hidry					
車輌情報					
車名	年式	排ガス	車体番号	形状	
三菱	H24	TKG	TKG FK64F-570012		
走行	馬力	シフト			
561,947 km	220 <b>ps</b> /kw	<b>M</b> / <b>T</b> ⋅ A/	/T · セミA/T	6 速	
ブレーキ		ボディ内 <sup>・</sup>	र्न		
<u> </u>	バキューム	長: 6.24 m	幅: 2.38 m 高: 2.40 m 『	引高: 2.31 m	

◎:良好	〇:通常走行問題なし	△:要修理	※あくまでも当社判断基準によるものです

	エン	<b>ノジン</b>	•	電装	関係	•	=	キャビン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		雨漏り	0	
オイル漏れ	O =97	· §	スターター	0		シート	0	スレ、ヘタリ、ヤブ・レ
水漏れ	0		オルタネー ター	0		ヘッドライト	0	レンス゛クモリ
燃料漏れ	0		パワーウィン ド	0		ウィンカー	0	
排気	0		坂道発進装置	: ©		ワイパー	0	
排圧	0		異常ランプ	0		ミラー	Δ	アンタ゛ーミラーヒヒ゛ワレ
マフラー	0		オーディオ	0			※左	フォク゛ランフ゜ クモリ
ターボ	0		バックカメラ	/				
	.=		電格ミラー	<b>o</b>				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	0		ハンドルBOX	0		異音	0	
ギア抜け	0		スプリング	0		オイル漏れ		
クラッチ	0		エアサス	0		デフロック		
異音	0		ペラシャフト	· (0)				
オイル漏れ	0							
リターダ	/		******					

特記事項

キャブ内汚れ、キズ ETC付 ベットマット欠品 テールレンズ社外品 スタッドレスタイヤ

左フォグ不良

タイヤ残量	<b>F</b>	タイヤサー	イズ	
<u>単位: mm</u> 2 2		225/80R17. 5	225/80R17. 5	
	225/80R17.5	225/80R17. 5	225/80R17. 5	225/80R17. 5
Z~7 3 Z				

上物仕様						
上物名	メーカー	型式	年式	備考		
ウィンク゛	パ゚フ゛コ	279C5379				

ラッシングレール2段 床フック5対 庫内灯3ケ

外装状態					
ボデーコーション	フレーム番号				
<b>有</b> ・無 ・ ( )	確認済・ 一部不鮮明 ・ 見えない				
フレームのさび	飛石				
無・小・・・・・大	無 ・ 点傷者 ・ 飛石有(リペア 可 不可 )				

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。





