

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	TKG-FK62FY	冷凍バン	FK62FY-590170
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
534,539km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,740 mm 幅:2,160 mm 高:2,210 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴
ヘッドライト	○	HID 右フォグレンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 センターコンソールビス穴 シフトレバーブーツ劣化 コーナーパネル・フロントグリルタイラップ固定

記録簿 無○

タイヤ残量

単位：mm

6

5

—

—

5

5

4

3

—

—

—

—

スベア

2

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

—

—

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

—

—

—

—

スベア

245/70R19.5





—

素材：スチール

備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8066 「B160852」	平成28年11月
【備考】床キーストン ジョロダー4列 ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所 左サイドドア			
冷凍機／直結	サーモキング	TZ600	平成28年
【備考】-25℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------