

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成18年12月	KS-FS1EZWG	クレーン付平	FS1EZW-10418	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
602.426km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 8,850 mm 高: 600	幅: 2,390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 穴あき有。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	HID 左水混入。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 300L 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。フレーム腐食穴あき有。クロスメンバー錆大。
記録簿 有 (H19/12~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
1	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	3	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア	—	—	—
素材：アルミ				備考：フロントのみアルミホイール。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			(不明)
【備考】床丸カンフック12対。丸型スタンション6対。作業灯2ケ（1ケ不灯）。前立て丸カンフック2ケ。左廻りヒンジピン2ケ欠品。			
クレーン/クレーン	タダノ	310-940-10351 「EW2719」	平成19年
【備考】＊年式違い。ZR505。ブーム5段。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----