

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年11月	SKG-FK64F	アルミ平	FK64F-550316
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
620.436km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,380 mm 高: 480 mm 門高: 380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	○	アンテナ欠損	
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材 数カ所割れ、一部鉄板 補修。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ルームミラー割れ、カーテンレール部外れ、小物入れ欠品、室内汚れ・タバコヤニ。キャブ上作業用足場有り。

記録簿 有 (H25/11~R3/6)

タイヤ残量





単位: mm

	6	5	
	—	—	
5	6	6	6
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>235/70R17.5</u>	<u>235/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>235/70R17.5</u>	<u>235/70R17.5</u>	<u>235/70R17.5</u>	<u>235/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>235/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	肥前自工		平成23年11月
【備考】丸カンフック10対、スタンション2対、リアスタンション1ヶ、前立アルミ縞、床面前方ステンレス張り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------