

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年9月	TKG-FD9JLAA	クレーン付平	FD9JLA-18703	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
257.687km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,510 mm 高:260 mm	幅:2,190 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			オイル漏れ	◎		デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフ傷、錆、へこみ有。

記録簿 有 (H29/3~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	16822240	平成28年
【備考】左右ロープ穴7対。作業灯2ケ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU374N 「F164570」	平成28年8月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン、ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------