

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年10月	TRG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7021260	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
154,449km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,480 mm 高:2,160 mm	幅:1,780 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドア、リヤレンズ傷
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *R2/4/10、115106Kmクラッチオーバーホール済。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。左ステップ割れ。フロントグリルグロメット欠品。ルーフヘコミ有。

記録簿 有 (H30/4~R3/10)

タイヤ残量





単位: mm

	1	1	
	—	—	
2	2	1	1
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スバア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	T2DU246	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----