

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	TKG-FEB50	平ボディ	FEB50-543484
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,624km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長: 4,340 mm 幅: 2,080 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 割れ、キャップ欠品。左ステアキャップ欠品。

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。
※H30/11月：走行62.937km時クラッチOH済
記録簿 有（H28/9～R2/12）

タイヤ残量





単位: mm

1	1		
—	—		
0	0	1	1
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>		
—	—		
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール 備考：全数タイヤひび割れ有。スプアーサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	51EH 730R 「0513」	平成27年
【備考】左右煽りステーキ付。前方左右プロテクター曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ